




		Analýza rizik 05/2016	Projekt nápravných opatření 06/2016	Projekt bouracích prací 01/2017	ppč.
Kotelna	-	-	4/2	3/2	770/3
Kompresorovna	Jednopodlažní	-	4/1	3/1	770/3
Hlavní objekt	Třípodlažní	SO 1	3/1	2/1	770/2
SZ část	Dvoupodlažní	SO 2	3/2	2/2	770/2
S část dvora	Dvoupodlažní	SO 2	2/1	1/1	770/1
SV část	Dvoupodlažní	SO 3	2/1	1/1	770/1
V část	Dvoupodlažní	SO 3	2/1	1/1	770/1
Vrátnice	Jednopodlažní	-	2/2	1/2	770/1
Labora	Jednopodlažní	SO 4	1/1	-	769/4
Labora – garáž	Jednopodlažní	SO 4	1/2	-	769/4
Kanalizace + jímka	-	SO 6		4	448/4, 3269/2
Zpevněné plochy	-	SO 5			770/2, 770/3, 769/3



Analýza rizik



Projekt nápravných opatření



Dokumentace bouracích prací